


## Beocord 84 U restaureret

Bjarne Birger har netop restaureret sin ny erhvervede Beocord 84U, som ikke havde været i drift i årtier.



Gummiet på mellemhjulet var forstenet og elektrolytterne tørret ud.

Det største problem var mellemhjulet, men med hjælp fra Sanistål lykkedes det at renovere hjulet. Fremgangsmåden ses af medfølgende billeder.



Nu fungerer apparatet.

november 2010